

Принтеры для подключения к теплосчётчику ТЭМ-104

Поскольку ассортимент принтеров все время меняется, то можно лишь рекомендовать поиск таких принтеров в интернет-магазинах по следующим параметрам:

- встроенная поддержка системы команд Epson Esc/P2
- поддержка DOS
- обязательное наличие порта LPT
- наличие встроенных кириллических шрифтов (кодировка CP866).

К таким принтерам относятся матричные принтеры Epson, OKI.

Обычно все матричные принтеры OKI Microline (кроме модели Microline 3310/11) поставляются с установленной по умолчанию американской кодировкой (US). Microline 3310/11e готов к печати кириллицы сразу из коробки. Для того, чтобы начать печатать на остальных принтерах по-русски из приложений MS DOS, необходимо изменить установку кодировки страницы. Для этого необходимо вставить бумагу в принтер, убедиться что он включен и войти в режим меню (одновременное нажатие кнопок [Shift] и [Sel]). Нажимая кнопку [Group] следует добиться появления на листе бумаги надписи Symbol Sets в левом столбце. Далее, нажимая кнопку [Item] добиться появления в среднем столбце надписи Code Page. Нажимая кнопку [Set] установить значение этого параметра в Cyrillic II - 866, что соответствует русской кодировке MS DOS. Нажатием [Shift] и [Sel] нужно вывести принтер из режима меню. Установка изменена. Эту операцию следует проделывать всего один раз, после чего новая установка запоминается в энергонезависимой памяти принтера. Теперь Ваши программы MS DOS смогут распечатывать на принтере информацию по-русски. По материалам официального сайта OKI.