


# ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»



# теплосчетчик ТЭСМА-106

МОДИФИКАЦИИ ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ02.3)

# Руководство по эксплуатации 99556332.015.000 РЭ

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

2015-05-15

2020-09-08

**Группа компаний "ТЭМ"** является одним из крупнейших поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно работает на рынке всех стран

Таможенного союза.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и расхода жидкости

- разработка, производство и поставка регуляторов температуры

- разработка, производство и поставка термометров

- разработка, производство и поставка защищенного сетевого оборудования

- разработка, производство и поставка поверочных установок

- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для различных областей

промышленности

Группа компаний "ТЭМ" включает в себя:

- ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" г. Москва

- ООО НПФ "ТЭМ-прибор" г.Москва

- ООО "ТЭСМАРТ-промэнерго" г.Минск

Контактные данные:

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com сайт: www.tem-pribor.com

2

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2 ОПИСАНИЕ	5
2.1 Технические характеристики	5
2.2 Рабочие условия	21
2.3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	25
4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	27
5 MOHTAЖ	28
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	28
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	29
7.1 Общие сведения	
7.2 ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «РАБОЧИЙ»	30
7.3 Установка текущего времени и даты	36
7.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «НАСТРОЙКИ»	.37
7.5 Установка токового и импульсного модулей	47
7.6 ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА ТЕПЛОСЧЁТЧИКА	48
8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	50
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ	54
11 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	
12 ПОВЕРКА	
13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А Карта заказа теплосчетчика	57
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Габаритные и установочные размеры ИВБ	
ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема электрических подключений	61
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Порядок работы интеграторов	69

# **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, конструкцией и правилами эксплуатации теплосчетчиков ТЭСМА-106 модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3) (далее – теплосчетчик).

Теплосчетчик внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 67254-17 и соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2014 (ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) и Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.639.A №65783.

Перед началом эксплуатации теплосчетчика необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации.

В руководстве по эксплуатации приведено описание всех функциональных возможностей теплосчетчика. Функциональные возможности конкретного теплосчетчика определяются спецификацией заказа, заполняемой заказчиком при покупке (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Некоторые функциональные возможности, описанные в данном руководстве, в Вашем теплосчетчике могут отсутствовать.

В руководстве приняты следующие сокращения и условные обозначения:

ИВБ – блок тепловычислителя;

ППР – первичный преобразователь расхода;

 $\mathbf{H}\Pi$  – измерительный преобразователь расхода с нормированным частотным или импульсным выходным сигналом (расходомер);

Ду – диаметр условного прохода ППР или ИП;

ТС – термопреобразователь сопротивлений;

ДИД – датчик избыточного давления;

ППД – первичный преобразователь давления;

**G**в – верхний предел измерений расхода ППР или ИП;

**Gн** – нижний предел измерений расхода ППР или ИП;

 $\rho$  – плотность теплоносителя;

**Дтн** – минимальное измеряемое значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

**HC** – нештатная ситуация (ситуация, обусловленная выходом за установленные пределы следующих параметров: расхода в одном из каналов или разности температур между подающим и обратным трубопроводами);

**ТН** – техническая неисправность (отклонение режима работы прибора от заданного, вызванное его неисправностью, обрывом или коротким замыканием линий связи с ППР, ИП, ТС, отсутствием теплоносителя в трубопроводе);

**ПК** – IBM совместимый персональный компьютер.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему теплосчетчика изменения непринципиального характера без отражения их в руководстве.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчик предназначен для измерения, индикации, регистрации, контроля, коммерческого и технологического учета количества теплоты (тепловой энергии), теплоносителя, воды и технологических параметров систем теплоснабжения и водоснабжения, а также для автоматизации учета, телеметрического контроля и организации информационных сетей сбора данных для служб расчета и надзора.

Области применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий, центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты, квартиры жилых домов, офисы частных предприятий и магазинов, системы обеспечения телеметрического контроля, измерительные системы и информационные сети сбора данных.

# 2 ОПИСАНИЕ

Теплосчетчики являются многоканальными, ориентированными на обслуживание систем и групп систем теплоснабжения.

Теплосчетчик ведет учет потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, воды в одной или нескольких системах. В каждой системе ведется учет по одной из типовых схем, реализуемых теплосчетчиком (см. таблицу 2.2).

Число систем, по которым теплосчетчик позволяет одновременно вести учет, ограничено числом измерительных каналов расхода и температуры, и составляет от 1 многопоточной системы (например, источник тепла) или 3 двухпоточных (схемы «ПОДАЧА+Р», «ОТКРЫТАЯ», «ГВС ЦИРКУЛЯЦИЯ») до 6 однопоточных систем (схемы «МАГИСТРАЛЬ» и «РАСХОДОМЕР»). Схема учета для каждой из них устанавливается на предприятии-изготовителе в соответствии со спецификацией заказа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Значения измеряемых, вычисляемых и установочных (программируемых) параметров индицируются на двухстрочном цифробуквенном жидкокристаллическом индикаторе, установленном на передней панели ИВБ. Выбор индицируемых параметров производится нажатием кнопок, находящихся на передней панели. На передней панели так же размещены три светодиодных индикатора теплосчётчика.

Теплосчетчик имеет стандартные последовательные интерфейсы RS-232C и RS-485 (по заказу – гальваноразвязанный RS-485), через которые производится обмен данными с теплосчетчиком.

# 2.1 Технические характеристики

2.1.1 Теплосчетчик обеспечивает для каждой схемы учета:

# измерение и индикацию:

- текущих значений объемного Gv [м³/ч] расхода теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ППР или ИП;
- текущих температур t [°C] теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ТС;
- текущей температуры t [°C] наружного воздуха (при установке соответствующего термометра, см. систему «ТЕМПЕРАТУРА», таблица 2.2)

- для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3);
- текущего избыточного давления в трубопроводах **Р** [МПа], на которых установлены ДИД(ППД);
- текущего времени (с указанием часов, минут, секунд) и даты (с указанием числа, месяца, года);

### вычисление и индикацию:

- текущих значений массового G<sub>м</sub> [т/ч] расхода теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ППР или ИП, а также датчики ТС;
- текущей разности температур **At** [°C] в подающем и обратном трубопроводах;

# вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

- потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии) Q
   [Гкал], [МВт·ч] или [ГДж];
- массы M [т] и объема V [м³] теплоносителя, протекшего по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;
- Тр времени работы прибора при поданном питании [ч:мин];
- Тнараб времени работы прибора без остановки счета с нарастающим итогом [ч:мин];
- Тош времени работы прибора при наличии ТН [ч:мин];
- T:dt↓, T:G↑, T:G↓ времени работы отдельно по каждой НС [ч:мин];
- архива данных.

# сохранение (регистрацию) в энергонезависимой памяти в пределах архива:

- потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии) за каждый час (сутки)  $\mathbf{Q}$  [Гкал] или [МВт-ч] или [ГДж];
- массы М [т] и V объема [м³] теплоносителя, протекшего за каждый час по трубопроводам, на которых установлены ППР или ИП;
- среднечасовых и среднесуточных значений температур t [°C] теплоносителя в трубопроводах;
- часовых и суточных измеряемых (или программируемых)
   среднеарифметических значений давления в трубопроводах Р [МПа];
- времени работы при поданном напряжении питания Т [ч:мин];
- времени работы в штатном режиме **Тнараб** [ч:мин] (время наработки);
- времени работы Тош прибора при наличии ТН [ч:мин];
- кодов возникающих НС и (или) ТН
- времени работы ( $\mathbf{T}$ : $\mathbf{dt}$ ,  $\mathbf{T}$ : $\mathbf{G}$ ) по каждой НС [ч:мин];

# преобразование:

- среднего объёмного расхода или температуры теплоносителя в унифицированный сигнал постоянного тока 4-20 мА, при установленном модуле токового выхода;
- энергии или объема или массы по каждому каналу в импульсный сигнал, при установленном импульсном модуле;
- передачу данных по последовательным интерфейсам RS 232C, RS 485.

# глубина архива регистрируемых параметров:

- часовых данных 1728 (72 суток);
- суточных данных 736 (24 месяцев);
- месячных записей 256 (20 лет);
- событий 256 записей.

Основные параметры, в том числе настроечные коэффициенты, хранятся в нестираемом архиве прибора (просмотр возможен служебной программой *clb\_k.exe*). Любые изменения фиксируются в архиве событий.

Теплосчетчик выдает информацию из архива данных по запросам от внешних устройств (компьютер, контроллер АСУ и т.д.) Перечень параметров архивных данных выводимых на экран ЖКИ теплосчётчика, может не соответствовать вышеизложенному.

- 2.1.2 При включении и во время работы теплосчетчик осуществляет самодиагностику с выводом на индикатор вычислителя символа НС и (или) ТН (кроме двух дополнительных систем «РАСХОДОМЕР V»).
  - 2.1.3 Регистрируемые НС и их символы:
    - « $G\uparrow$ », « $G1\uparrow$ », « $G2\uparrow$ » программно устанавливаемый порог, выше которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика ( $G>G\uparrow$  расход больше порога);
    - « $G\downarrow$ », « $G1\downarrow$ », « $G2\downarrow$ » программно устанавливаемый порог, ниже которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика ( $G<G\downarrow$  расход меньше порога);
    - « $\Delta t \downarrow$ » программно устанавливаемый порог, ниже которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика ( $\Delta t < \Delta t \downarrow$  разность температур ниже порога).

<u>Примечание</u>: Корректировка порогов для HC может быть выполнена пользователем в режиме «Настройки» до постановки на коммерческий учет.

- 2.1.4 Регистрируемые ТН и их символы:
  - «Т.Н. вG1», «Т.Н. вG2» обрыв или короткое замыкание в цепях возбуждения датчиков расхода ППР (каналы G1 и G2) для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3);

- «Т.Н. птG1», «Т.Н. птG2» не заполнен трубопровод датчиков расхода ППР (только для каналов G1 и G2 для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3);
- **«Т.Н. обр Сх.»** обрыв датчиков расхода ИП (каналы G1÷G6 для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), каналы G3÷G8 для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3);
- «Т.Н. КЗ Gх.» короткое замыкание в цепи датчиков расхода ИП (каналы G1÷G6 для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), каналы G3÷G8 для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3);
- «Т.Н. tx» обрыв или короткое замыкание в цепях датчиков температуры. Примечание: x номер измерительного канала.
- 2.1.5 В случае возникновения ТН счет с накоплением останавливается. Останов счета при возникновении НС конфигурируется в режиме «Настройки» до постановки прибора на коммерческий учет.
- 2.1.6 При возникновении двух и более HC и TH одновременно, регистрируется в архиве данных каждая из них. При этом счет времени работы в HC (TH) ведется только в одном (приоритетном) интеграторе (см. табл. 2.1). Порядок работы интеграторов теплосчетчика при различных комбинациях HC и TH приведен в ПРИЛОЖЕНИИ  $\Gamma$ .

Таблица 2.1

Тип НС и ТН	T.H.	G↓	G↑	Δt↓
Код НС (ТН), регистрируемый в архиве	4	1	2	3
Приоритет в режиме останова счета	1	2	3	4
Приоритет в режиме останова счета dt	1	3	4	2

- 2.1.7 В теплосчетчике реализована возможность учета тепловой энергии и параметров теплоносителя по схемам, приведенным в таблице 2.3. Конфигурация схем учета для каждого теплосчетчика устанавливается на предприятии-изготовителе согласно карте заказа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).
  - 2.1.8 Основные технические характеристики представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2


Наименование характеристики	Значение
Теплоноситель	вода по СП 30.13330.2012
Рабочее давление, МПа, не более	1,6 (по заказу 2,5)
Класс защиты по ГОСТ 14254-96	
– для ИВБ	IP54
– для ППР	IP54, IP68
– для ИП	в соответствии с их ТД
Рабочие условия применения:	
– температура окружающего воздуха для ИВБ, °C	от –5 до +50
– температура окружающего воздуха для ПРП, °C	от –30 до +80
– температура окружающего воздуха (при хранении), °C	от –25 до +50
– относительная влажность воздуха, %	от 20 до 95
– атмосферное давление, кПа	от 84 до 107
Напряжение питания переменного тока ИВБ, В	
– от внутреннего источника	$220_{-33}^{+45}$
<ul><li>от внешнего источника</li></ul>	2×12
Потребляемая мощность, ВА, не более	
– для ИВБ	10
– для прочих ИП	в соответствии с описанием
	типа ИП <sup>1</sup>
Масса, кг, не более	
– для ИВБ	1,9
– для ППР	60
– для прочих ИП	в соответствии с описанием
	типа ИП4

# Примечание:

<sup>4</sup> габаритные размеры и масса теплосчётчиков ТЭСМА-106 модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3) зависят от спецификации заказа.

Таблина 2.3

Условное наименование схемы
Формула расчета и комментарии Регистрируемые НС
«ПОДАЧА»
Закрытая система отопления с ППР или ИП на подающем трубопроводе $\mathbf{Q} = \mathbf{M}(\mathbf{h1} - \mathbf{h2})$
Регистрируемые HC: «G1↑», «G1↓», «Δt↓»
« <b>Δ</b> ( <b>Ψ</b> )»
«ОБРАТКА»
Закрытая система отопления с ППР или ИП на обратном трубопроводе
Q = M(h1 - h2)
Регистрируемые НС: «G2↑», «G2↓», «Δt↓»



# ТЭСМА-106 ТЭСМА-106 Годающий трубопровод Схема ТЭСМА-106

Трубопровод холодной воды

Условное наименование схемы Формула расчета и комментарии Регистрируемые НС

# «ГВС Циркуляция»


Циркуляционная система ГВС Основной режим:

Q = M1(h1 - hxB) - M2(h2 - hxB)

Допускается программная установка значений tx, см. п. 7.4.4; в этом случае TC на трубопроводе холодной воды (tx) не устанавливается.

Регистрируемые НС: «G1<sup>†</sup>», «G2<sup>†</sup>»

«ГВС ЦИРКУЛЯЦИЯ» Модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3), (при использовании в качестве преобразователей расхода ППР [индукционные каналы 1 и 2] возможно измерение реверсивного расхода в обратном трубопроводе G2). Циркуляционная система ГВС. Позволяет вести учет тепловой энергии как при нормативных нагрузках в системе, так и в часы пиковых нагрузок (большой разбор теплоносителя), когда направление движения теплоносителя в обратном трубопроводе может измениться на реверсивное (к потребителю). При этом не требуется переустанавливать датчик расхода G2.



Модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3),


«ГВС Циркуляция»

Реверсивный режим работы: **G2<0** 

Q = M1(h1 - hx) + M2(h2 - hx);


Особенностью работы при G2 < 0является то, масса (объем) теплоносителя, протекшего подающему и обратному трубопроводу суммируются в одном интеграторе М1. Интегратор M2 В этом случае остановлен. Переключение режима работы при изменении направления потока в обратном трубопроводе производится автоматически.


Регистрируемые HC: «G1↑», «|G2↑|»



«ОТКРЫТАЯ» Модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3), (при использовании в качестве преобразователей расхода ППР [индукционные каналы 1 и 2] возможно измерение реверсивного расхода в обратном трубопроводе G2). Открытая система теплопотребления. Позволяет вести учет тепловой энергии как при нормативных нагрузках в системе, так и в часы пиковых нагрузок (большой разбор теплоносителя), когда направление движения теплоносителя в обратном трубопроводе может измениться на реверсивное (к потребителю). При этом не требуется переустанавливать датчик расхода G2.

 $^{*}$  выбор формулы учета возможен только при использовании ИП с частотным выходом





	Условное наименование схемы					
Схема	Формула расчета и комментарии					
	Регистрируемые НС					
Примечания:						
-						
<b>,</b>						
00	– ППР или ИП;					
M.—-M						
*	- TC;					
ŕ						
·	– ДИД (ППД);					
•						
t (t1, t2, txB)	<ul> <li>температура теплоносителя в соответствующем</li> </ul>					
t (t1, t2, tAB)	трубопроводе (возможна программная установка <b>txb</b> );					
h (h1, h2, hxB)	— энтальпия теплоносителя.					
значения порогов для но	С, устанавливаемые на предприятии-изготовителе:					
~A ~ A ~ A ~						
$G\uparrow, G1\uparrow, G2\uparrow = GB$						
$G\downarrow$ , $G1\downarrow$ , $G2\downarrow$ = Gн для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01)						
G↓, $G$ 1↓, $G$ 2↓ = 0,25% $G$ в для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-						
106(TЭCMAPT.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3)						
\(1-\cdot \cdot \c						
$\Delta t \downarrow = \Delta t_H (2  ^{\circ}C)$						

- 2.1.9 В теплосчетчике имеется возможность отключения счета в любой из систем (кроме двух дополнительных систем «РАСХОДОМЕР V» для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3)При этом все интеграторы системы, за исключением **Траб**, останавливаются. Используется, например, при отключении отопления в летний период. Отключение счета в системе осуществляется в режиме «Настройки».
- 2.1.10 Максимальная длина линий связи между ППР и ИВБ не должна превышать  $100~\mbox{m}.$
- 2.1.11 Типы измерительных преобразователей расхода, применяемых в составе теплосчетчика указаны в таблице 2.4 (с Ду не более 1000 мм и Gв = 2000 м $^3$ /ч). Количество каналов измерения расхода от 1 до 6 для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01). Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3): перечисленные преобразователи могут применяться в каналах 3-8.
- 2.1.12 Каналы измерения расхода ИВБ конфигурируются пользователем (в зависимости от вида выходного сигнала ИП) на прием сигнала, пропорционального текущему значению объемного расхода (частотный сигнал от ИП) или на прием сигнала, пропорционального накопленному в ИП значению объема (импульсный сигнал от ИП).
- 2.1.13 В теплосчетчике предусмотрена возможность организации учета тепловой энергии при изменении направления движения теплоносителя (реверсе) в обратном трубопроводе. В этом случае для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01):
  - Устанавливается схема учета «Открытая»;

- Используются ИП типа PCM-05.05 или PCM-05.07, имеющие выходной сигнал «признак реверса»;
- Канал измерения расхода F/N 6 отсутствует в установленной конфигурации схем учета. На вход F/N 6 поступает информация о направлении потока («1» - прямой, «0» - реверсивный).

Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3):

- Устанавливается схема учета «Открытая» или «ГВС циркуляции»;
- Для учета используется индукционный канал G2;
- В настройках системы устанавливается «Реверс G2 ДА»
- 2.1.14 Теплосчетчик обеспечивает измерение температуры теплоносителя в диапазоне от 0 до 150 (180) °C, разности температур между подающим и обратным трубопроводами от 2 до 150 °C и(или) температуры окружающего воздуха в диапазоне от -50 до 150 °C. Максимальное количество каналов измерения температуры 7(возможно использование одного и того же канала температуры в нескольких системах). Типы ТС, применяемые в составе теплосчетчика указаны в таблице 2.5.
- 2.1.15 Сопротивление каждого провода четырёхпроводной линии связи между ИВБ и ТС должно быть не более 100 Ом.
- 2.1.16 В теплосчетчике имеется возможность программной установки значений температуры холодной воды в диапазоне от 1 до 50 °С. Используется, если измерение температуры холодной воды на источнике теплоты технически нереализуемо или экономически нецелесообразно (например, при удаленном расположении потребителя от источника теплоты). В этом случае, в соответствии с ГОСТ Р 8.592-2002, допускается устанавливать согласованное с теплоснабжающей организацией значение txв программно. При этом значения тепловой энергии по показаниям теплосчетчика используются для коммерческих расчетов при условии внесения поправки, определяемой на основании реальных значений холодной воды, рассчитанных теплоснабжающей организацией либо по представленным ею данным.
- 2.1.17 Максимальное число каналов измерения давления 6 каналов (возможно использование одного канала давления в разных системах). Диапазон измерения давления от 0 до 2,5 МПа. Границы диапазона измерения давления (заводская установка  $0\div1,6$  МПа) и диапазон измерения токового сигнала от ДИД (ППД) ( $0\div5,0\div20$  или  $4\div20$  mA) устанавливается в режиме «Настройки» до постановки прибора на коммерческий учет.

Предусмотрена установка договорных значений давления, которые будут индицироваться в случае обрыва или короткого замыкания в цепях датчиков давления.

2.1.18 В каждом канале измерения давления дополнительно может быть встроен внутренний источник питания (устанавливается по дополнительному заказу), обеспечивающий напряжение питания ДИД до 15В при токе нагрузки до 25 mA. В источнике питания предусмотрена защита от замыкания (ограничение тока КЗ на уровне 25 mA).

Включение/отключение внутреннего источника питания осуществляется перемычками (см. рис. В1, В2, В8а, В8б ПРИЛОЖЕНИЕ В). На рис. В1, В8а показано исполнение

ИВБ, где по дополнительному заказу источник питания ДИД встроен, и в этом варианте установлены две перемычки. На рис. В2 показано исполнение ИВБ, в котором источник питания ДИД отсутствует, в этом варианте установлена одна перемычка.

Если внутренний источник отключен, то при подключении ДИД необходим дополнительный внешний источник.

ВНИМАНИЕ! При отключении внутреннего источника питания изменяется полярность подключения ДИД (см. рис. В9, ПРИЛОЖЕНИЕ В). Допустимое значение тока в цепи при отключенном внутреннем источнике — не более 25 mA.

2.1.19 Подключение датчиков давления с внешним источником питания производится в соответствии со схемой, приведенной в эксплуатационной документации на датчик давления.

**ВНИМАНИЕ!** В схеме с внешним источником питания (см. рис. В9 ПРИЛОЖЕНИЕ В) изменяется полярность подключения ДИД (ППД). Источник питания ДИД (ППД) должен иметь ограничение по току Imax=30÷40 mA.

- 2.1.20 Теплосчетчик обеспечивает измерение реального времени с индикацией числа, месяца, года, часов, минут и секунд.
- $2.1.21~\mathrm{B}$  теплосчетчике имеется возможность вычисления суммарной потребленной энергии в соответствии с формулой  $Q_{\Sigma} = \pm Q1 \pm Q2 \pm Q3 \pm Q4 \pm Q5 \pm Q6$ , где Q1...Q6 потребленная энергия в каждой системе. Используется для организации учета в сложных многопоточных системах.

Например, схема учета «МАГИСТРАЛЬ» ( $\mathbf{Q}$ =**М·h**) позволяет организовывать учет на источниках тепла, т.к. является составной частью формулы, установленной «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя»:

$$Q = \sum_{i} M_{1i} * h_{1i} - \sum_{i} M_{2j} * h_{2j} - \sum_{k} M_{\Pi k} * h_{XBk}$$

где:  $M_{1i} - N_{1i}$ 

 ${
m M_{ii}}$  – масса теплоносителя, отпущенного источником тепла по і-тому подающему трубопроводу;

 ${
m M}_{2j}$  – масса теплоносителя, возвращенного источнику тепла по j-тому обратному трубопроводу;

 $M_{\rm IIk}$  — масса теплоносителя, израсходованного на подпитку k-той системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

h<sub>li</sub> – энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;

 $h_{2i}$  — энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;

 $h_{XBk}$  – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Формула расчета суммарной потребленной энергии конфигурируется в режиме «Настройки» до постановки прибора на коммерческий учет.

2.1.22 При наличии дополнительного импульсного модуля<sup>1</sup> теплосчетчик осуществляет преобразование измеренных значений в импульсный сигнал с весом импульса, равным младшему разряду преобразуемого параметра, по двум каналам. В качестве преобразуемого параметра могут быть выбраны:

**Q**n – количество потребленной тепловой энергии в системе n;

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Указывается дополнительно в карте заказа

Мп – накопленная масса теплоносителя в системе п;

Vn – накопленный объем теплоносителя в системе n:

Для каждого выхода может быть назначен один параметр из одной системы. Количество импульсных выходов в импульсном модуле -2.

- 2.1.23 При наличии дополнительного токового модуля<sup>2</sup> теплосчетчик может выводить информацию о текущем объемном расходе или температуре в виде сигнала постоянного тока 4÷20 mA (сопротивление нагрузки не более 500 Ом). Параметр (G1÷G8, t1÷t6) для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3), преобразуемый в токовый сигнал, выбирается в режиме «Настройки». Параметр, преобразуемый в токовый сигнал, устанавливается в режиме «Настройки» до постановки прибора на коммерческий учет.
- 2.1.24 В теплосчетчике имеется возможность отключения счета в любой из систем. При этом все интеграторы системы, кроме Траб, останавливаются. Используется, например, при отключении отопления в летний период. Отключение счета в системе осуществляется в режиме «Настройки».
- 2.1.25 Теплосчетчик обеспечивает передачу текущих значений параметров системы теплоснабжения и статистической информации по последовательному интерфейсу RS-232C или RS-485 (по заказу гальваноразвязанный RS-485). Скорость обмена устанавливается в режиме «Настройки» и может принимать значения 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 бит/сек для RS-232C; 9600, 19200 для RS-485. Протокол обмена теплосчётчика предусматривает реализацию на базе интерфейса RS-485 сети теплосчётчиков. Максимальное число приборов в сети RS-485 без репитеров 31.
- 2.1.26 Реализована возможность передачи текущих значений параметров системы теплоснабжения и данных архива через каналы сетей GSM(CSD), GSM-3G, GPRS, GSM-LTE, Wi-Fi, Wi-Fi HaLow, Wi-Fi 802.11ad, Wi-Fi SON, Bluetooth, Bluetooth LE, Ethernet, ZigBee, CAN, HART, ModBus, LonWorks, NB-IoT, IoT, 6LoWPAN, Z-Wave, радиоканал (радиомодемы), оптоволоконные линии (ADSL), спутниковые, инфракрасные, радиорелейные при наличии соответствующего оборудования.
- 2.1.27 Максимальная длина линии связи при передаче данных по интерфейсу RS-232C-15 метров.
- 2.1.28 Максимальная длина линии связи при передаче данных по интерфейсу RS-485 без ретранслятора при использовании неэкранированной витой пары на основе провода МГШВ 0.35-1200 метров.
- 2.1.29 Питание ИВБ теплосчетчика осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 до 265 В, частотой (50  $\pm 1)$  Гц.
- 2.1.30 Потребляемая мощность ИВБ не более 10BA. Суммарная потребляемая мощность (ИВБ и ИП) не более 30 BA.
  - 2.1.31 Время установления рабочего режима не более 30 мин.
- 2.1.32 Масса теплосчетчика определяется числом входящих в его состав измерительных преобразователей и массой ИВБ. Масса измерительных

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Указывается дополнительно в карте заказа

преобразователей указана в их эксплуатационной документации. Масса ИВБ – не более 2 кг. Масса ППР в зависимости от Ду приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Масса ППР

Диаметр	Масса ППР, кг (не более)		
условного	ПРП(Н), ПП	ПРПМ	ПРПН/Р
прохода, мм	111 11(11), 1111	111 11111	
15	=	2,6	1,9
20	-	-	2,1
25	5,6	2,6	2,3
32	6,6	2,6	-
40	7,9	2,6	=
50	8,1	2,6	-
65	13,6	=	=
80	14,6	-	-
100	18,1	_	_
150	36,6	_	_
200	60,0	-	-

- 2.1.33 Габаритные размеры теплосчетчика определяются габаритными размерами вычислителя, равными 205х182х95 мм, габаритными размерами входящих в его состав измерительных преобразователей и их взаимным расположением с учетом соединительных цепей в зависимости от комплектации теплосчетчика.
- 2.1.34 Теплосчетчик сохраняет информацию в энергонезависимой памяти при отключении питания в течение не менее 10 лет при соблюдении правил хранения и транспортирования.
- 2.1.35 Напряжение индустриальных радиопомех, создаваемых теплосчетчиком, не превышает значений, установленных в ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.
- 2.1.36 ИВБ теплосчетчика соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254. Степень защиты входящих в комплект теплосчетчика измерительных преобразователей (ИП, ТС и ДИД (ППД)) указана в их эксплуатационной документации.
- 2.1.37 По способу защиты человека от поражения электрическим током ИВБ теплосчетчика соответствует классу II по ГОСТ Р 51350. Классы защиты ИП указаны в их эксплуатационной документации.
- $2.1.38~\mathrm{ИВБ}$  теплосчетчика устойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой  $10\div55~\Gamma$ ц и амплитудой смещения ниже частоты перехода  $0,15~\mathrm{mm}$ .
- 2.1.39 Теплосчетчик в транспортной таре выдерживает при перевозке в закрытом транспорте (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, трюмы судов):
  - воздействие температуры от минус 25 °C до плюс 50 °C;
  - воздействие относительной влажности (95 ±3)% при температуре окружающего воздуха до 35°C;
  - вибрацию по группе N2 ГОСТ 12997;
  - удары со значением ударного ускорения (пикового) 98 м/сек $^2$  и длительностью ударного импульса 16 мс, число ударов  $1000 \pm 10$  для каждого направления.

- 2.1.40 Теплосчетчик устойчив к воздействию внешнего магнитного поля с напряженностью до  $400~{\rm A/m}$  и воздействию статического магнитного поля напряженностью до  $100{\rm kA/m}$ .
- 2.1.41 Теплосчетчик устойчив к динамическим изменениям напряжения сети электропитания для степени жесткости 1 по ГОСТ Р 51317.4.11, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.11.
- 2.1.42 Теплосчетчик устойчив к наносекундным импульсным помехам степени жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.4, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.4.
- 2.1.43 Теплосчетчик устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии степени жесткости 2 по ГОСТ Р 51317.4.5, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.5.
- 2.1.44 Теплосчетчик устойчив к радиочастотному электромагнитному полю степени жесткости 2 в полосе частот от 26 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3. Критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.5
- 2.1.45 Теплосчетчик устойчив к воздушным электростатическим разрядам степени жесткости 3 по ГОСТ Р 51317.4.2. Критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 51317.4.11.
  - 2.1.46 Средняя наработка на отказ теплосчетчика не менее 50000 часов.
  - 2.1.47 Средний срок службы теплосчетчика не менее 12 лет.
- 2.1.48 Подробные схемы меню режимов «Рабочий», «Сервисный», порядок настройки модема, варианты форм отчетных ведомостей, спецификации унифицированного узла учета, особенности монтажа теплосчётчиков для квартирного учета приведены в приложениях к Руководству по эксплуатации, ЭС 99556332.015.000 ПРЭ, размещенных на официальном сайте www.tem-pribor.com

# 2.2 Рабочие условия

- 2.2.1 См. табл. 2.2.
- 2.2.2 Теплоноситель должен соответствовать СП 30.13330.2012. Если содержание примесей (ферромагнитных включений) превышает норму, то возможно выпадение осадка на футеровке ППР, что в некоторых случаях может привести к снижению точности измерений.

# 2.3 Метрологические характеристики

2.3.1 Теплосчетчик соответствует классу 2 по ГОСТ Р 51649-2014. По заказу потребителя теплосчетчик изготавливается соответствующим классу 1 по ГОСТ Р 51649-2014.

Основные метрологические характеристики приведены в таблицах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Таблица 2.4 Основные метрологические характеристики

Наименование характеристики				Значение	
Диапазоны	измерений	расходов	теплоносі	теля	от 0,015 до 600
измерительных каналов с ППР, м3/ч					

Диапазоны измерений расходов теплоносителя	в соответствии с описанием
измерительных каналов с ИП, м3/ч	типа ИП1
Диапазон измерений температур теплоносителя, °С	от 0 до +150° 2
Диапазон измерений температуры воздуха, °С	от –50 до +150
Диапазон измерений разности температур	от 2 до 150° 2
теплоносителя, °С	
Диапазон измерений давления ДИД, МПа	от 0 до1,6 (по заказу 2,5)3
Диапазон измерений давления ППД, МПа	от 0 до 1,6 (по заказу 2,5)
Диапазоны входных сигналов постоянного тока,	от 4 до 20, от 0 до 5,
пропорциональных значению избыточного давления,	от 0 до 20
мA	
Диапазон изменений выходного сигнала постоянного	от 4 до 20
тока, пропорционального значению выбранного	
параметра, мА	(2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Пределы допускаемой относительной погрешности	$\pm (2+4\cdot\Delta tH/\Delta t+0.01\cdot GB/G)$
измерительного канала количества теплоты (в	$\pm (3+4\cdot\Delta tH/\Delta t+0.02\cdot GB/G)$
соответствии с приказом Минстроя России №99/пр от	
17.03.2014 г.), %:	
- класс 1	
— класс 2	
Пределы допускаемой относительной погрешности	±(0,8+0,004·G <sub>B</sub> /G)
измерительных каналов расхода (в соответствии с приказом Минстроя России №99/пр от 17.03.2014 г.),	±(1,5+0,01·GB/G)
%:	±(1,5+0,01 dB/d)
- класс 1 (но не более чем ±3,5 %)	
- класс 2 (но не более чем ±5,5 %)	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности	$\pm (0.05 + 0.001 \cdot t)$
измерительных каналов температуры (без учета ТС),	2(0,03 - 0,001 t)
°C	
Пределы допускаемой приведенной погрешности с	не более ±2 3
ДИД, %	-
Пределы допускаемой приведенной погрешности с	±1
ППД, %	
Примечание:	
<sup>1</sup> см. таблицу 2;	
- cm Tobului I:	

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> см. таблицу 1;

Таблица 2.5 Диапазоны измерений расхода в каналах с ППР

	Лиаметр	Диапазоны измерений расходов, м <sup>3</sup> /ч
Į	диаметр	дишизоны измерении рискодов, и т

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> см. таблицу 3;

<sup>∆</sup>t – измеренное значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

 $<sup>\</sup>Delta t_H$  – наименьшее значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

 $G_{B}$  – верхний предел измерения расхода теплоносителя;

G<sub>н</sub> – нижний предел измерения расхода теплоносителя;

G – измеренное значение расхода теплоносителя.

условного прохода ППР, мм	Наименьший расход для модификации			Наибольший расход для модификации		
	ТЭСМАРТ. 02.1	ТЭСМАРТ. 02.2	ТЭСМАРТ. 02.3	ТЭСМАРТ. 02.1	ТЭСМАРТ. 02.2	ТЭСМАРТ. 02.3
15	0,015	-	-	6,0	6,0	-
20	0,015	-	-	6,0	6,0	-
25	0,040	0,016	-	16,0	16,0	-
32	0,075	0,030	-	30,0	30,0	-
40	0,100	0,040	-	40,0	40,0	-
50	0,150	0,060	-	60,0	60,0	-
65	0,250	0,100	-	100,0	100,0	-
80	0,400	0,160	-	160,0	160,0	-
100	0,750	0,300	0,300	300,0	300,0	180,0
150	1,500	0,600	0,600	600,0	600,0	200,0
200	1,500	-	-	600,0	-	-

Таблица 2.6 Типы измерительных преобразователей расхода, применяемых в составе теплосчетчика ТЭСМА-106

Тип преобразователя расхода	Номер в Госреестре
РСМ-05 модификации	48755-11
PCM-05.03,	
PCM-05.05,	
PCM-05.07	
РСМ-05 модификации	57470-14
PCM-05.03(TЭCMAPT),	
PCM-05.03(TЭCMAPT-A),	
PCM-05.05(TЭCMAPT),	
PCM-05.05(TЭCMAPT-A),	
PCM-05.07(TЭСМАРТ),	
PCM-05.07(TЭСМАРТ-А),	
PCM-05.05(ТЭСМАРТ-П),	
PCM-05.05(ТЭСМАРТ-ПА),	
PCM-05.05(TЭCMAPT-Э)	
«СТРУМЕНЬ-ГРАН»	52811-13
WP-Dynamic	15820-07
ВДХ, ВДГ	58329-14
СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-20 Х(М)(И))	54835-13
ВДХ-ИМ, ВДГ-ИМ,	
ВДТГ-М, ВДТГ-ИМ,	59349-14
ВСХНд, ВСГНд, ВСТН	55115-13

OXTA M	50797-12
Росич ВКМ	46589-11
SITRANS F US(Clamp on)	63638-16
ΓΚC FST020, ΓΚC FUX1010	62634-15
TЭM211, TЭM212	24357-08
СВ	56279-14
ВСХд	23649-07
МЕТЕР ВК	39016-08
METEP BT	39017-08
ULTRAFLOW	20308-04
ET	48241-11
УРЖ2КМ	23363-12
ВСХН, ВСХНд, ВСГН	61401-15
ВСХН, ВСХНд, ВСГНд	61402-15
ВСХН, ВСТН, ВСГН	55115-13
СТРУМЕНЬ Т150	60105-15
ВСГН, ВСТН	40606-09
СВК	61399-15
СВК (СВК-25Г(И), СВК-32Г(И) СВК-40Г(И), СВК-50Г(И))	54836-13
ВСКМ 90 «АТЛАНТ» и ОСВ "НЕПТУН"	61032-15
НОРМА СВКМ	57034-14
ETKI (ETWI) ВИНДЭКС	60378-15
СВ-32, СВ-40 СТРУМЕНЬ	52809-13
AT-600	62748-15
SITRANS F US	60875-15

Таблица 2.7 Типы TC, с номинальной статической характеристикой Pt100 или Pt'100 применяемые в составе теплосчетчика

Тип ТС	Номер в Госреестре
ТСП – Н	38959-12
КТСП-Н	38878-12
ТПТ-1	46155-10
ТЭСМА-К	52980-13
ТЭСМА	52981-13
ТСПТК	21839-12
КТС-Б	43096-15
КТСП	45368-10
ТСПТ	57175-14
ТС-Б	61801-15

Таблица 2.8 Типы ДИД, применяемые в составе теплосчетчика

Тип ДИД	Номер в Госреестре
ИД	26818-15

ПД-Р	40260-11
БД	38413-08
КОРУНД ДИ	47336-11
МИДА ДИ	17636-06
СДВ	28313-11

# З УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

Теплосчетчик состоит из ИВБ и подключаемых к нему ППР, ИП, ТС и ДИД (ППД).

К ИВБ теплосчетчика в зависимости от заказа могут быть подключены:

- ППР	до 8* шт.
- ИП	до 6 шт.,
- ТСП	до 7 шт.,
- ДИД	до 6 шт.,

\* -для теплосчетчика модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01) подключаемые ПРП только с импульсным выходом.



Рис. 3.1

ИВБ теплосчётчика построен на базе специализированной микропроцессорной системы, обеспечивающей сбор информации по дискретным (частотно-импульсным) входам, её последующую обработку, накопление, хранение и передачу обработанной информации на устройство индикации, аналоговые и цифровые выходы.

Функционально ИВБ теплосчётчика состоит из блока аналоговой обработки сигнала, блока цифровой обработки сигнала и блока питания. На плате блока аналоговой обработки сигнала расположены клеммы для подключения ИП, ТС и ДИД (ППД). На плате блока цифровой обработки сигнала расположены выводы унифицированного выходного сигнала постоянного тока, а так же порты последовательных интерфейсов RS-232C и RS-485.

ИП проводит измерение объемного расхода теплоносителя и преобразование в частотный или импульсный сигналы, пропорциональные расходу или протекшему объему теплоносителя.

Измерение температуры теплоносителя осуществляется путём измерения падения напряжения на ТС при протекании через него тока, задаваемого источником тока блока аналоговой обработки сигнала. Далее, после преобразования измеренного напряжения в цифровую форму, оно поступает в блок цифровой обработки сигнала.

Измерение давления осуществляется путём непосредственного измерения силы тока, поступающего от ДИД (ППД). После преобразования измеренного сигнала в цифровую форму он также подаётся в блок цифровой обработки сигнала.

На основе измеренных сигналов и установочных параметров теплосчётчика в блоке цифровой обработки сигнала осуществляется вычисление тепловой энергии, объёмного, массового расходов и температуры теплоносителя, протекшего объёма и массы теплоносителя. Вычисленные значения выводятся на устройство индикации. В блоке цифровой обработки сигнала также осуществляется преобразование выбранного параметра в сигнал постоянного тока и формирование посылок последовательных интерфейсов RS-232C и RS-485.

Измерительный канал  $\mathbf{Q}$  теплосчетчика представляет собой совокупность каналов измерения расхода, температуры и каналов измерения сигналов от датчиков избыточного давления, обеспечивающую вычисление количества теплоты и других физических величин по данным об измеренных параметрах теплоносителя.

Вычисление  ${f Q}$  для каждого измерительного канала количества теплоты осуществляется по формуле:

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} G \cdot \rho \cdot (h_1 - h_2) \cdot dT$$
 (3.1)

где G-объемный расход теплоносителя в трубопроводе, на котором установлен ПРП или ИП, м  $^3$ /ч;

 $\rho$ -плотность теплоносителя в трубопроводе, на котором установлен ПРП или ИП, кг/м³;

h<sub>1</sub>-удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, МВт-ч/кг;

h₂-удельная энтальпия теплоносителя в трубопроводе холодного водоснабжения (для систем ГВС) или удельная энтальпия теплоносителя обратном трубопроводе (для систем отопления), МВт-ч/кг;

Т1,Т2-время начала и конца измерения соответственно, ч.

Вычисление удельной энтальпии (h) и плотности (р) теплоносителя производится по формулам, указанным в рекомендации МИ 2412-97.

### 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Источником опасности при монтаже и эксплуатации теплосчетчика являются:

- сетевое напряжение (до 253 В);
- давление жидкости в трубопроводах (до 2,5 MПа);
- температура жидкости и трубопровода (до 150 °C).

# Безопасность эксплуатации прибора обеспечивается:

- изоляцией электрических цепей составных частей теплосчетчика;
- налёжным заземлением ИП:
- прочностью корпуса ППР, ИП и защитных гильз ТС;
- герметичностью соединения ППР и ИП с трубопроводом;

При эксплуатации теплосчетчика необходимо соблюдать общие требования безопасности:

- запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой;
- запрещается демонтировать ИП при наличии избыточного давления в трубопроводе.
- перед проведением работ необходимо убедиться в том, что на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение.

При установке и монтаже теплосчетчика необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ 12.3.036, а также правил пожарной безопасности и техники безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать «Правила устройства электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий».

При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить теплосчетчик от сети до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

Запрещается установка и эксплуатация прибора в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов.

При возгорании теплосчетчика разрешается использовать только углекислотные огнетущители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.

# 5 МОНТАЖ



Монтаж и установка теплосчетчика для общедомового учета и учета в офисах частных предприятий должно производиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу теплосчетчиков и утвержденным проектом установки теплосчетчика. При учете в смежных офисах частных предприятий возможна **установка** электронного блока теплосчётчика обшедоступном для всех офисов месте или помещении, что упростит доступ для контроля показаний теплосчётчика инспекторами.

# 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверить правильность монтажа электрических цепей в соответствии с электрическими схемами подключения (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Плотно закрыть крышки клеммных коробок ТС и ИП.

Установить на место переднюю панель ИВБ, плотно завинтив болты крепления передней панели ИВБ к корпусу ИВБ.

Обеспечить расход теплоносителя под рабочим давлением и проверить герметичность соединения ИП и защитных гильз термопреобразователей с трубопроводом. Течь и просачивание теплоносителя не допускаются.

Включить питание теплосчетчика. Убедиться, что после включения питания включилась подсветка индикатора, и на ЖКИ индицируются значения текущей даты и времени.

Проверить правильность установки программируемых параметров, отсутствие нештатных ситуаций и технических неисправностей, при необходимости откорректировать установочные параметры.


Убедиться в индикации измеряемых параметров – расхода (G), температуры (t), давления (p).

# 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе допускается теплосчетчик, не имеющий повреждений составных частей, нарушения пломб и подготовленный к работе в соответствии с разделом 6 настоящего руководства.

# 7.1 Общие сведения

- 7.1.1 Пользовательское меню прибора условно разделено на уровни. При включении прибор находится в первом (верхнем) уровне и индицирует текущие время и дату.
- 7.1.2 Управление работой теплосчётчика осуществляется четырьмя кнопками, расположенными на передней панели, и кнопкой «служебная» , расположенной на плате цифровой обработки (см. рис. В.1, рис. В.2 ПРИЛОЖЕНИЕ В).



- 7.1.3 О состоянии теплосчётчика можно судить по состоянию трех светодиодов, расположенных на панели управления. Мигание зеленого светодиода свидетельствует о нормальной работе теплосчётчика. Мигание красного светодиода сигнализирует о наличии НС, непрерывное свечение о наличии ТН. Свечение желтого светодиода сигнализирует о передаче данных по интерфейсу RS-485
  - 7.1.4 Теплосчётчик имеет следующие режимы работы:
  - «Рабочий» в этом режиме индицируются измеренные и вычисленные значения параметров систем теплопотребления;
  - «Настройки» предназначен для просмотра и корректировки установочных параметров теплосчётчика.
- 7.1.5 Теплосчётчик имеет два служебных режима работы (см. п. 7.4, п. 7.5), доступных в распломбированном приборе до постановки прибора на коммерческий учет:
- «Конфигурация» предназначен для выбора и установки теплотехнических схем учета (см. таблицу 2.3).
  - «Поверка» предназначен для проведения поверки теплосчётчика.

# 7.2 Описание режима «Рабочий»

- 7.2.1 При включении теплосчетчик автоматически устанавливается в режим "Рабочий" и при отсутствии НС и ТН начинает расчет и накопление суммарным итогом количества теплоты по всем системам. Режим "Рабочий" предназначен для индикации параметров систем теплоснабжения. В режиме "Рабочий" можно просмотреть текущее время, время наработки по каждой системе, времена работы при возникновении НС в системах теплоснабжения, параметры системы, а также архив накопленных данных.
- 7.2.2 Порядок перехода между окнами режима «Рабочий» изображён на рис. 7.1. Меню дополнительных систем с расходомерами V доступно только для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3).
- 7.2.3 Порядок перехода между окнами режима «Рабочий» для квартирного учета приведен в Приложении Ж (см. ЭС 99556332.015.000 ПРЭ на официальном сайте www.tem-pribor.com).

# Режим «Рабочий»




Рис. 7.1 Режим «Рабочий».

# Просмотр суточного и месячного Архива




Рис. 7.2а

# Просмотр часового Архива




Рис. 7.26

**Примечания:** в месячном архиве температуры не выводятся. Для примера приведен архив системы «Открытая». Просмотр архива в других системах осуществляется аналогично. Просмотр архива для дополнительных систем «Расходомер V» недоступен.

7.2.4 Описание окон режима «Рабочий» (штриховой линией выделены окна, отображение которых зависит от установок в режиме «Настройки»)

# Окна меню 1 уровня

Время чч:мм:сс Дата дд/мм/гг

Текущие время и дата

CUCTEMA N xxxxxxxx

Доп. система N расходомер V

Порядковый номер N (1-6) и наименование применяемой в системе схемы учета («Подача», «Обратка», «Подача+Р», «Открытая», «Расходомер» («Расх-р сист. Х»), «Магистраль», «ГВС циркуляция», «Тупиковая ГВС», «Обратка+Р», «Температура»). Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3), кроме перечисленных, включены две дополнительные системы «Расходомер V»

Канал связи RS232(RS485) Активный канал связи (RS-232C или RS-485), изменяется при помощи кнопки «вход». При отсутствии обмена данных, автоматически изменяется на установленный в режиме «Настройки».

Энергия Q , x.xxx МВт\*ч

Суммарное значение тепловой энергии, вычисленное по формуле, см. п.2.1.21

# Окна меню 2 уровня

Энергия Q Сист N х.хх МВт\*ч Количество тепловой энергии, потребленной системой N, единицы измерения (МВт-ч, Гкал, ГДж) устанавливаются в меню «Общие настройки прибора».

Масса М Сист N х.хх т

Macca M1 Сист N x.xx т

Macca M2 Сист N x.xx т Масса теплоносителя с нарастающим итогом в системе N, измеряемая в тоннах.

В случае, когда в системе два датчика расхода, масса теплоносителя считается отдельно по каждому из них (Масса М1, Масса М2).

 Массовый расход

 G
 х.хххх т/ч

X XXXX T/4

G2

Массовый расход теплоносителя в системе N, измеряемый в т/ч. В случае, когда в системе два датчика расхода, массовый расход теплоносителя считается отдельно по каждому из них (G1, G2).

Объем V Сист	<u>!</u>
1 X.XX	и3
Объем V1 Сис	TN.
ı xx.x	и3
Объем V2 Сис	T N
X.XX I	и3

Объем теплоносителя с нарастающим итогом в системе N, измеряемый в  ${\bf m}^3$ .

В случае, когда в системе два датчика расхода, объем теплоносителя считается отдельно по каждому из них (V1, V2).

Объ G	емный ра х.хххх	
G1	X.XXXX	
G2	X.XXXX	м3/ч

Объемный расход теплоносителя в системе N, измеряемый в  $\mathbf{m}^3/\mathbf{u}$ .

В случае, когда в системе два датчика расхода, Объемный расход теплоносителя считается отдельно по каждому из них (G1,G2).

•••		
	Темпер	оатура
	t1	xxx.xx °C
-	t1	xxx.xx °C
	t2	xxx.xx °C
:		
	Темпер	атура

xxx.xx °C

xxx.xx °C xxx.xx °C

ltхв

t1

Температура теплоносителя в  ${}^{\circ}$ С. (Возможна программная установка температуры холодной воды в пределах от 0 до 150  ${}^{\circ}$ С, см. режим «Настройки»).

Разн.	температур
t1-t2	ххх.хх
Разн.	температур

Разность температур между подающим и обратным трубопроводами, измеряемая в °C

Разность температур между подающим трубопроводом и трубопроводом холодной воды, измеряемая в °С.

р1 х.ххх МПа р2 х.ххх МПа Давление Х.В. рхв х.ххх МПа Давление р1 х.ххх МПа

Давление теплоносителя, измеряемое в МПа. (Возможна программная установка давления в пределах от 0 до 2,5 МПа, см. режим «Настройки»).

Траб	Ч:ММ
Тнараб	Ч:ММ

Время работы и время наработки (время работы без НС и ТН) прибора в часах и минутах.

Время в	ошибке
Тош	Ч:ММ

**Тош** - время работы прибора при наличии ТН; **T**:  $\Delta t$  

✓ время работы прибора при НС  $\Delta t$  <  $\Delta t$  

✓

Γ	Тош	Ч:ММ	
	T:⊿t↓	Ч:ММ	

T:G ↑ ч:мм T:G ↓ ч:мм	Т:G↑ – время работы прибора при НС G> G↑ Т:G↓ – время работы прибора при НС G> G↓
Время в ошибке Т:G ↑ ч:мм	При выпуске из производства устанавливаются значения G↑=Gв, G↓=Gн

Ошибки Сист <b>N</b>	Индикация символов НС и ТН в системе N «G↑», «G↓», «G1↑», «G2↓», «G2↓», «∆t↓», «Обрыв FNх.», «K3 FNх.», «K3 призн.рев.» «Обр.призн.рев.» «Т.Н. ТСх», где
	х – номер измерительного канала.


 Окна меню 3 уровня				
Данные на 24:00 дд/мм/гг	Выбор дня для просмотра суточного архива или месяца для просмотра месячного архива			

-	Данные на чч:мм дд/мм/гг	Выбор часа для просмотра часового архива
i		İ

7.2.5 Порядок перехода между окнами в режиме «Рабочий» для каждой схемы учета приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Д ЭС 99556332.015.000 ПРЭ на официальном сайте www.tem-pribor.com.

# 7.3 Установка текущего времени и даты

7.3.1 Как исключение в режиме «Рабочий» возможна настройка времени и даты при распломбированном приборе. Для того, чтобы изменить время или дату в приборе необходимо открыть окошко с индикацией времени и даты, а затем нажать кнопку «служебная», при этом на индикаторе ЖКИ начнут мигать цифры года, кнопками — установить новое значение года. Аналогичным способом корректируются месяц, день, часы, минуты, секунды. При мигающих цифрах секунд, повторное нажатие кнопки «служебная» завершает режим корректировки.



### 7.4 Описание режима «Настройки»

- 7.4.1 Для входа в режим работы теплосчетчика «Настройки» необходимо, находясь в любом меню режима «Рабочий», одновременно нажать кнопки «влево» и «вправо». Порядок перехода между окнами в режиме «Настройки» изображён на рис. 7.3.
- 7.4.2 Значение параметров настроек, устанавливаемых на предприятииизготовителе по умолчанию, <u>подчеркнуты</u> в п.7.4.4. Для коррекции параметра нужно при помощи кнопок «вправо» или «влево» выбрать корректируемый параметр и нажать кнопку «служебная» (корректируемый параметр начнет мигать), затем при помощи кнопок «вправо» или «влево» изменить значение параметра и повторно нажать кнопку «служебная». Коррекция некоторых параметров недоступна для пользователя. Значения этих параметров устанавливаются на предприятии-изготовителе при выпуске из производства.
- 7.4.3 Не рекомендуется изменять настройки неиспользуемых в системе измерительных каналов.




Рис. 7.3 Режим «Настройки» для ТЭСМА-106. Пункт меню «Поверка изм. каналов» доступен только для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1)

## Схема меню «Тесты» режима «Настройки» ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01)




Рис 7.3а

# Схема меню «Тесты» режима «Настройки» ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1)




Рис. 7.36

#### 7.4.4 Описание окон режима «Настройки»

7.4.5 Порядок перехода между окнами в режиме «Настройки» для каждой схемы учета приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Е ЭС 99556332.015.000 ПРЭ на официальном сайте www.tem-pribor.com.

7.4.6 Для выхода из режима работы теплосчетчика «**Настройки**» необходимо, находясь в любом меню, нажать кнопку «**выход**».

### Общие настройки прибора

Адрес в сети: xx Ус Интерфейс: xxxxx акт

Установка адреса прибора (<u>1</u>-99) в сети RS-485 и типа активного интерфейса (RS-232C или RS-485).

Скорость обмена:

Установка скорости обмена прибора с внешними устройствами (принимает значения из ряда дополнительно 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 и 57600 бит/сек).

Ед.изм. Q: хххх Индикация V: ххх Установка единиц измерения количества тепла (**МВт·ч**, <u>Гкал</u>, <u>ГДж</u>) и индикации объема и объемного расхода (<u>да</u>/нет). В случае установки «Индикация V: нет», в режиме «Рабочий» не будут отображаться значения объемного расхода и накопленного объема теплоносителя.

Индикация р: ххх Индикация Q: ххх

Установка наличия индикации значений давления (<u>да</u>/нет). Установка наличия индикации Q (<u>да</u>/нет).

Токовый выход:

Выбор параметра, преобразуемого в токовый сигнал 4-20mA (при наличии токового модуля, см. далее п. 7.6). Выбирается из ряда: **П, GN (N=1...6, 7, 8), TN (N=1...6,7)**. П – режим тестирования токового выхода, значение тока задается в лиапазоне 4-20 mA.

Сумматор Q: xxx Q =±x±x±x±x±x При установке «да» необходимо во второй строке ввести формулу для расчета  $Q_{\Sigma}$ . Элементы формулы принимают значения:

х.ххх МВт\*ч

**«+х»** — учитывается в расчетах со знаком «+»; **«-х»** — учитывается в расчетах со знаком «-»;

«-х» — учитывается в расче
«--» — не учитывается.

Наличие в режиме «Рабочий» окна

**«х»** – номер системы.

Отчетное число: xx Число месяца, на которое будет формироваться запись в месячном архиве (нет, **01**-28).

При установке нет, месячный архив формироваться не будет.

Имп.выход 1: V1 При наличии дополнительного частотно-импульсного модуля (см. далее п. 7.6), импульсный выход 1: нет. V1, V2, M1, M2, O

Имп.выход 2: V2 При наличии дополнительного импульсного модуля (см. далее п. 7.6), импульсный выход 2: <u>нет</u>, V1, V2, M1, M2, Q

## Настройки измерительных каналов

Тип ТСП: x,xxxx Установка типа применяемых ТС (1.3850 или 1.3910).

pN: x-xx mA p max = x.x MΠa Установка диапазона измерения токового сигнала от ДИД («0-5 mA»; «0-20mA»; «4-20 mA») или программируемое («прогр.») и верхнего предела измерения давления (от 0 до 2.5 МПа). Значение программируемого давления может изменяться от 0 до 2.5 МПа. N – номер канала

PN дог, МПа х.х

Установка договорных значений давления, индицируемых в случае обрыва или короткого замыкания линий ДИД (ППД) (0.1-0.5-1.6 МПа с шагом 0.1 МПа). N – номер канала.

Прог. давление: p7= x.x МПа Для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01). Установка программируемого давления. Значения программируемого давления могут изменяться от 0 до 2.5 МПа.

Контроль линии GN ∷ да/нет Для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01). Установка контроля обрыва или короткого замыкания линии связи с ИП GN (да/нет). N – номер канала измерения расхода.

Контроль пустой трубы G1: да/нет

Контроль пустой трубы G2: да/нет Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3. Включение/ выключение контроля заполнения трубопровода теплоносителем (ля/нет).

Контроль линии возб. G1: да/нет

Контроль линии возб. G2: да/нет Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3). Включение/ выключение контроля обрыва или короткого замыкания цепи линии возбуждения ППР каналов G1 и G2 (да/нет).

Контроль линии G3: да/нет Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3). Включение/ выключение контроля обрыва или короткого замыкания цепи связи с ИП №х (да/нет).

Контроль

линии G8: да/нет

Отсечка G1 и G2: x.xx % Для исполнения модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3. Отсечка для индукционных каналов измерения расхода G1 и G2. Изменяется в пределах 0.00...0.25...2.00% с шагом 0.05%.

#### Настройки параметров систем

Тип входов G: индукционные (част∖имп) Тип каналов измерения расхода в системе.

Установка типа выходного сигнала применяемых ИП (частотный/импульсный).

Ду, мм ххх Ду1, мм ххх

Ду2, мм

Диаметр условного прохода применяемых ППР или ИП.

 Gв1, м3/ч
 х,ххх

 Kv G1, л/и
 хххх

 Gв1, м3/ч
 х,ххх

 Fmax1, Гц
 ххххх

Установка верхнего метрологического предела измерения применяемого ИП (**GB**) и веса импульса (**Kv**) (при использовании ИП с импульсным выходом) или частоты (**Fmax**), соответствующей максимальному расходу (при использовании ИП с частотным выходом).

G1.% XXX G↓, % XXX G1↑.% XXX G1↓.% XXX G2↑,% XXX G2↓,% XXX G ↑. % XXX GH. % xxx

Выбор минимального и максимального порога, в соответствии с которым будут регистрироваться НС в работе теплосчетчика. Изменяется в пределах 30%-120% GB для  $G^{\uparrow}$  и 0-10% GB для  $G\downarrow$ , с дискретностью в 1% для  $G\uparrow$  и 0,05% для  $G\downarrow$ .

Значения порогов G ↓ и G ↑ отображаются в итоговой ведомости (распечатке) как Gmin и Gmax. Для систем «ГВС циркуляция» и «Тупиковая ГВС» вместо G ↓ отображаются в итоговой ведомости (распечатке) как Gmin и Gmax.

⊿t√,°C xxx

Для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01). Выбор минимальной разности температур, в соответствии с которой будут регистрироваться HC в работе теплосчетчика  $\Delta t < \Delta t \downarrow$ . Изменяется в диапазоне от 0 до 50 °C с дискретностью 1°C (заводская установка – 2°C).

	Может	принимать	значения	изм	_	что	соответствует						
t xв ,°C xxx		измерительному режиму, либо целому числу, что соответствует											
	програм	программной установке температуры.											
	Програм	имная устано	овка значен	ия те	мпе	natvn	ы возможна в						
t,°C xxx		не от 0 до 150											
	В схеме	учета «РАС	ХОДОМЕР	» при	уста	новке	t=0 масса М и						

р1 изм/прогр (р1= х.х МПа)	Настройка каналов измерения давления – <u>изм</u> (измеряемое) или
p2 изм/прогр (p2= x.x МПа)	прогр (программируемое) значение. В случае установки прогр можно установить значение
рх изм/прогр	давления от 0.0 МПа до 2.5 МПа с шагом в 0.1 МПа.

массовый расход G не отображаются.

	Только для системы учета «РАСХОДОМЕР» (1-6/нет). При
Добавить к сист:	выборе (1÷6) название системы «РАСХОДОМЕР» изменится
нет/х	на «РАСХ-Р СИСТ. Х», а в распечатку архива данных
HOTA	выбранной системы учета (1÷6) будет добавлен столбец с
	массами, накопленными в схеме учета «РАСХ-Р СИСТ. Х».

	Возможность	измерения	реверси	ІВНОГО	потока	ВС	братном
	трубопроводе	(да/ <u>нет</u> ) (д.	пя схем	учета	«Открь	тая	», «ΓBC
Реверс G2: да/нет	циркуляция»			-	_		
Контр. о/к.з.: да/нет							
		_					

Установка контроля обрыва или короткого замыкания цепи линии сигнала признака реверса (да/нет).

Для модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01). Выбор формулы расчета потребленного количества тепла (только для схемы учета «Открытая») (Q=Q1+Q2 или Q=Q1) при M1<M2 В случае, когда масса теплоносителя в обратном трубопроводе больше массы теплоносителя в подающем трубопроводе, значение Q2 в формуле расчета потребленной тепловой энергии (Q = Q1+Q2 = M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hxв)) принимает отрицательные значения. По согласованию с теплоснабжающей организацией потребитель может до постановки прибора на коммерческий учет выбрать формулу, по которой будет рассчитываться количество потребленной тепловой энергии при M1<M2:

 ${f Q} = {f Q}{f 1}$  ( ${f Q}{f 2}$  с отрицательными значениями не учитывается) Или  ${f Q} = {f Q}{f 1} + {f Q}{f 2}$  ( ${f Q}{f 2}$  учитывается всегда).

Для модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3).. Выбор режима работы системы для схемы учета «Открытая»: ОСНОВНОЙ Система работает в обычном режиме (см. таблицу 2.2)

Режимы ЛЕТО1 и ЛЕТО2 предусмотрены для случая, когда горячая вода подается потребителю непосредственно из системы отопления и в период отключения отопления (весна-осень) один из трубопроводов не используется, горячая вода подается по тупиковой схеме.

.....

При M2 > M1: Q=Q1+Q2

Режим работы

XXXXXXX

43

**ЛЕТО1(G1=0)** Отсутствует теплоноситель в подающем трубопроводе. Реверсивное движение теплоносителя в обратном трубопроводе (к потребителю).

#### Q = |Mo|(ho-hx) (счет ведется только в том случае, когда M2<0)

Позволяет вести учет тепловой энергии системы ГВС при отключенной системе отопления (летний период). Датчик расхода G2 переустанавливать не требуется. При этом на подающем трубопроводе могут проводиться ремонтные и профилактические работы.

Показания датчиков, установленных на подающем трубопроводе, при расчете потребленной тепловой энергии не учитываются.

**ЛЕТО2(G2=0)** Отсутствует теплоноситель в обратном трубопроводе.

#### $Q = M\pi(h\pi - hx)$

Позволяет вести учет тепловой энергии системы ГВС по подающему трубопроводу при отключенной системе отопления (летний период). При этом на обратном трубопроводе могут проводиться ремонтные и профилактические работы.

Показания датчиков, установленных на обратном трубопроводе, при расчете потребленной тепловой энергии не учитываются.

**АВТО** Если трубопроводы заполнены, система работает в обычном режиме (**ОСНОВНОЙ**). При отсутствии теплоносителя в одном из трубопроводов (**G1** или **G2**) система автоматически переключается в соответствующий режим работы (**ЛЕТО1** или **ЛЕТО2** $^*$ ).

Останов: <u>да</u>/dT/нет Система: ВКЛ/ОТКЛ Останов счета при возникновении НС (<u>да</u>/dT/нет.), dT - режим счета в соответствии с п. 57-59 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

Отключение счета в системе (вкл/откл)

Измерит. Каналы G: xxt: xxx p: xxx Индикация используемых в системе измерительных каналов теплосчетчика (коррекция недоступна).

### Поверка измерительных каналов

G1 x.xxxxx m<sup>3</sup>/4 G2 x.xxxxx m<sup>3</sup>/4

Окно для поверки каналов G1 и G2 по расходу. По сравнению с рабочим режимом увеличено число значащих разрядов.

44

<sup>\*</sup> При использовании режима **ABTO** необходимо установить параметры **Контроль пустой трубы G1** да и **Контроль пустой трубы G2** да.

#### 7.4.7 Описание режима «Поверка»

- 7.4.8 Для входа в режим работы теплосчетчика «Поверка» необходимо, находясь в любом меню режима «Рабочий», одновременно нажать кнопки «служебная» и «вход». Для выхода из режима поверки необходимо, находясь в любом меню режима «Поверка», одновременно нажать кнопки «служебная» и «вход». Порядок перехода между окнами режима «Поверка» изображен на рис. 7.3.
- 7.4.9 Конфигурация схем учета, автоматически устанавливающаяся при входе в режим «Поверка» приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

	Сист.1/ Сист.4	Сист.2/ Сист.5	Сист.3/ Сист.6	Доп. система 1	Доп. система 2	
Схема учета	«ПОДАЧА»	«ПОДАЧА»	«ПОДАЧА»	«расходомер V»	«расходомер V»	
Канал расхода	G1/ G4	G2/ G5	G3/ G6	G7	G8	
Каналы температуры	t1 t4	t2 t5	t3 t6	-	-	

7.4.10 Поверка измерительных каналов расхода осуществляется в режиме «Настройки.

ВНИМАНИЕ! При входе в меню (см. рис. 7.4):

архив статистических данных и интеграторы обнуляются.

## Режим «Поверка»





Рис. 7.4

Режим «Поверка» для дополнительных систем «Расходомер V»



#### Примечания:

- 1. Время поверки (однократного наблюдения) это интервал времени между началом («стартом») и окончанием («стопом») счета. Время поверки устанавливается в диапазоне от 60 до 600с с шагом в 12с. При счете на экране мигает слово «Поверка», по окончании счета горит постоянно;
- 2. Схема меню режима «Поверка» аналогична режиму «Рабочий».
- 3. В режиме «Поверка» увеличено число значащих разрядов после запятой для интеграторов O, V, M;
- 4. Для повтора измерения необходимо одновременно нажать кнопки «служебная» и «вход». Счет интеграторов при каждом следующем измерении начинается с «нуля».

## 7.5 Установка токового и импульсного модулей

- 7.5.1 По отдельному заказу теплосчетчик может комплектоваться модулем токового выхода, который должен устанавливаться в разъем «Модуль №1» на цифровой плате (см. рис. В.1, В.2 Приложения В). Модуль токового выхода преобразует текущий объемный расход или температуру в сигнал постоянного тока 4÷20 mA (сопротивление нагрузки не более 500 Ом). Параметр (G1÷G4, t1÷t6), преобразуемый в токовый сигнал, выбирается в режиме «Сервисный».
- 7.5.2 Настройка токового выхода выполняется в режиме «Общие настройки прибора» (см. п.п. 7.4.4)
- 7.5.3 По отдельному заказу теплосчетчик может комплектоваться импульсным модулем, который должен устанавливаться в разъем «Модуль №2» на цифровой плате (см. рис. В.1, В.2 Приложения В). Настройка импульсных выходов выполняется в режиме «Общие настройки прибора» (см. п.п. 7.4.4).
- 7.5.4 Вес импульса неизменен и по умолчанию равен 1 импульс/м $^3$  для объема, 1 импульс/тонна для массы, 1 импульс/Гкал для энергии.

7.5.5 Выходные каскады импульсного выхода аппаратно могут быть выполнены одним из 3 способов (см. рисунок 7.5):




Рис. 7.5
7.5.6 Конфигурация выходных каскадов (см. рисунки В.1, В.2 Приложения В), выбирается посредством установки/снятия джамперов на плате импульсного модуля N (таблица 7.2):

Таблица 7.2

тионны	4 7 12		
F/N	XP3 (K)	XP4 (Э)	Соотолича виматично моското
V	XP5 (K)	XP6 (Э)	Состояние выходного каскада
	ON	ON	Выходной сигнал – «напряжение»
	OFF	OFF	Выходной сигнал типа «сухой контакт»
	OFF	ON	Выходной сигнал типа «открытый коллектор»

7.5.7 Напряжение на переходе коллектор - эмиттер не должно превышать 24 В. 7.5.8 Ток нагрузки не должен превышать 10 мА.

 $7.5.9~\mathrm{B}$  конфигурации выходного каскада — "выход — напряжение" уровню логической единицы соответствует величина напряжения от 9 до 14 B, уровню логического нуля — от 0 до 1.5 B.

## 7.6 Описание последовательного интерфейса теплосчётчика

- 7.6.1 Считывание хранимых во внутренней памяти теплосчетчика параметров системы теплоснабжения и данных архива осуществляется по интерфейсу RS-232С или RS-485 при помощи программы **TesmaStat.exe** для Windows XP/7/8/10. Для связи теплосчётчика с ПК, адаптером переноса данных или конвертером интерфейсов (RS-232C↔RS-485) используются сигналы RXD, TXD и GND.
- 7.6.2 В случае, когда теплосчетчик поставляется с установленным переходным кабелем (см. карту заказа, ПРИЛОЖЕНИЕ А), для считывания данных по интерфейсу RS-232C в ПК необходимо подключить к переходному кабелю, изображенному на рис. 7.4, нуль-модемный кабель (см. рис. 7.5).

#### Переходной кабель RS-232C




Рис. 7.4 Переходной кабель RS-232C (ТЭСМА-106 – АПД)





Рис. 7.5

- 7.6.3 Для считывания данных по интерфейсу RS-232C в адаптер переноса данных необходимо подключить адаптер к переходному кабелю (см. рис. 7.4).
- 7.6.4~Для прямого соединения «Теплосчетчик ПК» следует использовать кабель, изображенный на рис. 7.6.


## Прямой кабель RS-232C



- 7.6.5 При считывании данных по интерфейсу RS-485 для подключения теплосчётчика к ПК дополнительно требуется конвертер, преобразующий сигналы интерфейса RS-232C в RS-485 и обратно. Рекомендуемый конвертер **I-7520U** с автоматически подстраиваемой скоростью и форматом, а также гальванической развязкой по RS-485.
- 7.6.6 Организация сети теплосчетчиков на базе последовательного интерфейса RS-485 возможна только для **гальванически развязанного варианта** исполнения интерфейса RS-485 в каждом теплосчётчике. В такой сети необходимо каждому прибору присвоить уникальный сетевой адрес (см. режим «Настройки», п. 7.4.4).
- 7.6.7 Схема электрических соединений при организации сети теплосчетчиков на базе гальваноразвязанного последовательного интерфейса RS-485 приведена на рис. 7.7.

ВНИМАНИЕ! Подключение (отключение) теплосчётчика к ПК должно производиться при выключенном теплосчётчике или ПК.

Схема электрических соединений при организации сети



- 1. Согласующее сопротивление Rn устанавливается в крайних точках линий связи и должно быть равно волновому сопротивлению кабеля.
- 2. Экран линии связи заземляется в одной из крайних точек.
- 3. Каждый теплосчётчик должен иметь гальваноразвязанный порт RS-485.

Рис. 7.7

### 8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка составных частей теплосчётчика должна сохраняться в течение всего срока службы теплосчетчика.

На корпусе ИВБ нанесены:

- наименование и условное обозначение теплосчетчика;
- знак утверждения типа государства, в которое поставляется данный теплосчетчик;
- диапазон измерения температуры теплоносителя;
- диапазон измерения разности температуры теплоносителя;
- класс теплосчетчика по ГОСТ Р 51649-2014:

- напряжение и частота источника питания;
- потребляемая мощность;
- степень защиты;
- заводской номер теплосчетчика.

Теплосчетчик является прибором коммерческого учета и пломбируется в соответствии с описанием типа и конструкторской документацией.

При выпуске с предприятия-изготовителя ИВБ теплосчетчика должен иметь пломбу госповерителя, пломбу и наклейку ОТК предприятия-изготовителя.


При установке, после выполнения монтажных работ, теплосчетчик может быть опломбирован представителями органов теплонадзора. При этом могут быть опломбированы следующие составные части теплосчетчика:

- ППР:
- ИП:
- ТС на трубопроводе;
- корпус ИВБ.


Рекомендуемые способы пломбирования приведены на рисунке 8.1.

ВНИМАНИЕ!!! В случае нарушения или несанкционированного снятия пломб поверителя и пломб или наклеек ОТК предприятия-изготовителя потребителями, теплосчетчик не считается прибором коммерческого учета, а предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

## Примеры пломбирования ППР



Пример пломбирования ИВБ



Пример пломбирования ТС на трубопроводе




Рис. 8.1

#### 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Специального технического обслуживания в процессе эксплуатации теплосчетчик не требует.

Техническое обслуживание составных частей теплосчетчика производится в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр с целью контроля работоспособности теплосчетчика, соблюдения условий эксплуатации, отсутствия механических повреждений составных частей прибора и наличия пломб.

По мере необходимости рекомендуется очищать составные части теплосчетчика при помощи сухой или смоченной в воде ветоши.



Замена предохранителя ИВБ теплосчетчика осуществляется в следующем порядке:

- отключить теплосчетчик от сети питания;
- отвинтить винты на верхней крышке и снять ее;
- снять крышку предохранителя и извлечь его при помощи пинцета;
- установить новый предохранитель;
- установить крышку предохранителя;
- установить верхнюю крышку и закрутить винты.

Замена предохранителей ИП производится в соответствии с их эксплуатационной документацией.

## 10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности теплосчетчика и способы их устранения приведены в таблице.

Наименование неисправности, внешние проявления	Вероятная причина	Способ устранения
При включении отсутствует информация на ЖКИ вычислителя	Перегорел предохранитель сетевого питания;	Заменить предохранитель Заменить сетевой кабель
	Обрыв сетевого кабеля	
Производится отсчет объема теплоносителя при	Плохое заземление ИП	Проверить заземление
неподвижном теплоносителе	Просачивание теплоносителя через запорную арматуру	Устранить просачивание теплоносителя
	Газовые пузыри в теплоносителе	Принять меры по устранению газовых пузырьков в теплоносителе
	Наличие электрического тока в	Устранить источник тока
	трубопроводе	Заполнить трубопровод ИП теплоносителем или
	Не заполнен теплоносителем трубопровод ИП.	выключить теплосчетчик.
Отсутствует счет энергии	Наличие НС и (или) ТН	Устранить НС и (или) ТН
Отсутствует измерение расхода и тепла при движущемся теплоносителе для исполнения ТЭСМА-106-02	Не соблюдается полярность подключения выводов (сигнальных или возбуждения) между ППР и ИВБ.	Проверить соответствие подключения ППР к ИВБ (Рис. В.3).
Нет измерения расхода (на ЖКИ – «обрыв F/N» или КЗ F/N)	Обрыв или короткое замыкание линии связи между ИП и ИВБ	Устранить обрыв
	Неисправен или не подключен ИП к ИВБ	Проверить правильность подключения ИП (рис. В.4, рис. В.5).
Нет измерения	Обрыв линии связи между ТС и ИВБ	Устранить обрыв
температуры (на ЖКИ – «Тех. неиспр.»)	Неисправен или не подключен ТС к ИВБ	Проверить правильность подключения ТС (рис. В.7).
Нет измерения давления	Обрыв линии связи между ДИД и ИВБ	Устранить обрыв
(на ЖКИ – «Тех. неиспр.»)	Неисправен или не подключен ДИД к ИВБ	Проверить правильность подключения ДИД (ППД) (рис. В.8).

## 11 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Теплосчетчик следует хранить в сухом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до  $40^{\circ}$ С, относительной влажности до 95% при температуре 25°С.

Измерительные преобразователи хранятся в соответствии с их эксплутационной документацией.

Транспортирование теплосчетчика производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие ящиков можно производить только после выдержки их в течении 24 часов в отапливаемом помешении.

При транспортировке теплосчетчики должны закрепляться во избежание падений и ударов.

#### 12 ПОВЕРКА

Теплосчетчик подлежит обязательной поверке в следующих случаях:

- первичная поверка при выпуске из производства и после ремонта;
- периодическая поверка по истечению межповерочного интервала;

Поверка теплосчетчика должна проводиться в органах государственной метрологической службы или лабораториях, аккредитованных соответствующими государственными органами той страны, где проводится поверка прибора.

При сдаче теплосчётчика в ремонт, поверку паспорт должен находиться с теплосчётчиком.

Поверка теплосчетчиков ТЭСМА-106 модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3) проводится в соответствии с методикой с

«РТ-МП-4112-449-2016». Последовательность действий в режиме работы теплосчетчика «Поверка» описана в п. 7.4.7.

Межповерочный интервал теплосчетчиков – 4 года.

#### 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплосчетчика ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 48 месяцев со дня продажи прибора, из которых:

- в течение первых 26 месяцев производится бесплатный ремонт и бесплатная замена вышедших из строя комплектующих;
- в течение следующих 22 месяцев производится бесплатный ремонт (стоимость комплектующих, необходимых для замены вышедших из строя, оплачивается клиентом).

Гарантии распространяются только на теплосчетчик, у которого не нарушены пломбы предприятия-изготовителя.

Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием-изготовителем или заменяется другим.

В том случае, если проведение гарантийных ремонтных работ влияет на метрологические характеристики, теплосчетчик возвращается потребителю со свидетельством о поверке.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя:

ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ» ООО НПФ "ТЭМ-прибор"

Российская Федерация

111020, г.Москва, ул.Сторожевая, д.4, стр.3

тел.: (495) 730-57-12, 980-25-16, 980-12-27,

234-30-85, 234-30-86, 234-30-87

249100, Калужская область, г.Таруса,

Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com web: http://www.tem-pribor.com

# ПРИЛОЖЕНИЕ А КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

# Карта заказа теплосчетчика модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01)

	а ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01)		
Заказчик:	ше предприятия, адрес, телефон)		
(паимспован	Исполнение (РСМ-05.05 или РСМ-05.07)	Ду, мм	Схема учета*
1 канал (частотно-импульсный)		1	
2 канал (частотно-импульсный)		1	
3 канал (частотно-импульсный)			
4 канал (частотно-импульсный)			
5 канал (частотно-импульсный)			
6 канал (частотно-импульсный)		1	
*схемы учета выбираются в соответствии с та	бл. 2.3 Руководства по эксплуата	ации.	
Отличительные особенности (вариант по Количество комплектов ТСП (1/2/3), глуб Количество одиночных ТСП (0-7), глуби ТСП на трубопроводе ХВ (есть/нет) Датчики избыточного давления(нет / есть Наличие встроенного источника питания да Количество источников питания для датчи Комплектация монтажными частями (да/не Класс по ГОСТ Р 51649 (1 или 2) Переходной кабель для подключения по ин Гальваноразвязанный интерфейс RS-485 (н Возможность измерения реверсивного расх Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет Наличие импульсного модуля с 2 выходами Дополнительные периферийные устройс Адаптер переноса данных типа АПД-01ПУ ТСМ-смарт (да/нет)	бина погружения (85/120/)  ина погружения (85/120/)  атчиков давления (04/ <u>nem</u> )  ков давления (01/2/3)  ттерфейсу RS-232C  тет/да)  кода (есть/ <u>nem</u> )  и (да/ <u>nem</u> )  ства (допускается не заполнят		
2 канал: Ду мм, Ку л/и, Gв м 3 канал: Ду мм, Ку л/и, Gв м 4 канал: Ду мм, Ку л/и, Gв м	жазать: <sup>3</sup> /ч,  тся на предприятии-изгото	вителе. Есл	Руководства по и информация
Количество приборов шт.			
Дата изготовления (согласуется с отделом Вид поставки (самовывоз, ж/д, авиа, др.) Пункт назначения (почтовый адрес) Примечания Дата заказа:  Должность и Ф.И.О. заказчика Подпись: Ф.И.О. принявшего заказ	продаж)		

# Карта заказа теплосчетчика модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3),

Карта зака: Заказчик: _	за №	_		теплос	четчик	а ТЭС	MA-10	)6(TЭC	MAPT.0	2.X),		
		(H	аимен	ование	прелпг	матия	апрес	телеф	он/факс)			
Схемы	Cı	истема		banne	предп	711711171	, адрес	, resreq	on quite)	<u>'</u>		
учета	-	истема										
j icia				одчер	KHVTL	нужн	гый)					Примечание
l канал	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	приме шине
2 канал	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	
										,		
						PCM-	-05.05 ил	и РСМ-(	)5.07 <sup>1</sup>	ДУ,	MM	Схема учета <sup>2</sup>
3 канал (			•									
4 канал (			•									
5 канал (			•									
6 канал (			•									D 17
7 канал (			,									Расходомер V
8 канал (			•		UTCTDVA	T TO Te	еппосие	тиик из	мерители	ным пре	ากการรก	Расходомер V ателем расхода для
3÷8 канал					утствус	1, 10 10	7117100-10	л тик и.	мерителі	пым пре	ооразов	ателем расхода для
2) схемы	учета в	ыбиран	отся в с	оответс	твии с	табл. 2	.4.					
Отличит				` .		•				(210)		
Количе	ство к	эмилек	тов (па	ip) ICI	1		_, дли	на Спогр	, (85/120/	210)		MM
Количе	,	1					_, дли	на Lпогр	, (85/120/	(210)		MM
Датчик						,						
Наличие Количест								,	_		-	
Переходи	юй каб	бель дл	я подк	лючени	≀я АПД	Ј (ТЭС	MA-10	)6 - АП	Д) (да/ <u>н</u>	<u>em</u> )		
Гальвано	развяз	анный	интерф	рейс RS	S-485 (1	нет/да	)					
Наличие	токово	ого вых	ода 4-2	20 мА	(да/ <u>нег</u>	<u>n</u> )						
Наличие	импул	ьсного	модул	яс2 ві	ыходам	и ( <i>да/<u>і</u></i>	<u>нет</u> )					
Комплек	гация у	узлом м	монтаж	ным	(да/ <u>нег</u>	<u>n</u> )						
Комплек	гация і	компле	ктом м	юнтажі	ных час	стей: п	роклад	цки				
паронито	вые, м	онтажі	ные фл	анцы, (	болты,	шпиль	ки, гаї	іки ( <u>да</u>	/нет)	_		-
Комплек	гация і	прямол	инейні	ыми уч	асткам	и (да/ <u>ғ</u>	<u>iem</u> )					
Комплек	гация і	кабелег	и подк	пючени	я (∂а/і	<u>нет</u> ):						
Кабель по	дключ	ения ПІ	ТР (сиг	нальныі	á)	шт., дл	тина L	(2/5/10	/30)			M
								M				
Кабель п												M
Шкаф тег					,,,,,,,,,	2 (2,0,	10,00,					
Комплек					и ( <b>да</b> /н	em)						
Класс по	TUCI	r 3104	+9 ( <u>1</u> W	u 2)								

Диапазон измерений расхода в каналах 1 и 2 ( <u>1:400</u> или 1:1000)  ТСМ-смарт (да/ <u>нет</u> )
При комплектации теплосчетчика ИП от сторонних производителей (см. табл. 2.6 Руководства по эксплуатации), дополнительно необходимо указать:
3 канал: ДУ мм, Кv л/и, Gв м <sup>3</sup> /ч.
4 канал: ДУ мм, Ку л/и, Gв м <sup>3</sup> /ч.
5 канал: ДУ мм, Ку л/и, Gв м <sup>3</sup> /ч.
6 канал: ДУмм, Кvл/и, Gвм³/ч.
7 канал: ДУмм, Кvл/и, Gвм³/ч.
8 канал: ДУмм, Кvл/и, Gвм³/ч.
Указанные настройки устанавливаются на предприятии-изготовителе. Если информация отсутствует, то настройки производятся при проведении пуско-наладочных работ.
Количество приборов шт. Примечания
Должность, Ф.И.О. и тел. заказчика

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИВБ




Рис.Б.1

<u>ВНИМАНИЕ!</u> Габаритные, установочные и присоединительные размеры ППР приведены в «ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЭС 99556332.015.000 ИМ»

# ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема электрических подключений

Вид теплосчетчика модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01) со снятой верхней крышкой




Рис. В.1

Вид теплосчетчика модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3) со снятой верхней крышкой




Рис. В.2

Подключение ППР, для теплосчетчиков модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3)




Рис. В.3 Подключение ИП для теплосчётчиков ТЭСМА-106

			C4	65	06			C.4	65			
G1	G2	G3	G4	G5	G5 G6		G3   G4		G5	G6	G7	<b>G</b> 8
+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -		+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2		1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
XS8	XS9	XS10	XS11	XS12	XS13		XS8	XS9	XS10	XS11	XS12	XS13
	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ		ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ	ŮŮ
† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	† - 0 1 2 F/N PCM-05		† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	+ 0 1 2 F/N PCM-05	† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	+ 0 1 2 F/N PCM-05	† - 0 0 0 1 2 F/N PCM-05	+ 1 2 F/N PCM-05

Рис. В.4 ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1)

PHC. B.5 TЭCMA-106(TЭCMAPT.02.1) TЭCMA-106(ТЭCMAPT.02.2), TЭCMA-106(ТЭCMAPT.02.3)




Рис. В.6 Подключение РСМ-05.07





Рис. В.7

#### Примечания:

- 1. На рисунке показана схема подключения термосопротивлений ТС к каналу ТС1. Подключение термосопротивлений к другим каналам измерения температуры осуществляется аналогично каналу ТС1. Термосопротивление ТС7 для теплосчетчиков подключается в соответствии с рисунком.
- 2. Если измерительный канал температуры не используется (ТС отсутствует), перемычки в соответствующий ему клеммник не устанавливать.

Подключение датчиков давления для теплосчетчиков модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01).




<u>Примечание:</u> На рисунке дана схема подключения датчиков давления для теплосчётчиков с встроенным источником питания (комплектуется по заказу).

В этом случае в цепь питания ДИД устанавливаются две перемычки, как показано на этом рисунке.

Подключение датчиков давления с внешним источником питания производится в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной в эксплуатационной документации на датчики давления.

Рис. В.8а

Подключение датчиков давления для теплосчетчиков модификаций ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3) .



<u>Примечание:</u> На рисунке дана схема подключения датчиков давления для теплосчётчиков с встроенным источником питания (комплектуется по заказу).

В этом случае в цепь питания ДИД устанавливаются две перемычки, как показано на этом рисунке.

Подключение датчиков давления с внешним источником питания производится в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной в эксплуатационной документации на датчики давления.

Рис. В.8б

## Подключение датчика давления




Рис В.9

**ВНИМАНИЕ!!!** Во избежание выхода из строя канала измерения давления при случайном замыкании входов ДИД (ППД), источник питания ДИД (ППД) должен иметь ограничение по току  $Imax=30\div40\ mA$ 

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г Порядок работы интеграторов

ета при нии ТН	и ТН,		омбинац нющие в			и	Поря нтегра			ГН иеся в ых			
Останов счета при возникновении НС и (или) ТН	тн	G↓	G↑	Δί↓	Q, M, V	Траб	Тнар	Тош	Tg↓	Tg↑	T∆t↓	Индикация на ЖКИ ИВБ	Коды НС и ТН фиксирующиеся архиве данных
	нет	нет	нет	нет	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	нет	нет	есть	нет	-	+	-	-	-	+	-	G↑	2
	нет	есть	есть	нет	-	+	-	-	+	-	-	G↓, G↑	1,2
	нет	есть	есть	есть	-	+	-	-	+	-	-	<b>G</b> ↓, <b>G</b> ↑, Δt↓	1,2,3
	нет	нет	нет	есть	-	+	-	-	-	-	+	Δt↓	3
	нет	есть	нет	есть	-	+	-	-	+	-	-	G↓, Δt↓	1,3
	нет	есть	нет	нет	-	+	-	-	+	-	-	G↓	1
	нет	нет	есть	есть	-	+	-	-	-	+	-	G↑, Δt↓	2,3
Да													
	есть	нет	нет	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	нет	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	есть	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	нет	нет	нет	нет	+	+	+	-	1	-	-	-	-
	нет	нет	есть	нет	+	+	-	-	-	+	-	G↑	2
	нет	есть	есть	нет	+	+	-	-	+	-	-	G↓, G↑	1,2
	нет	есть	есть	есть	-	+	-	-	-	-	+	<b>G</b> ↓, <b>G</b> ↑, Δt↓	1,2,3
	нет	нет	нет	есть	-	+	-	-	-	-	+	Δt↓	3
	нет	есть	нет	есть	-	+	-	-	-	-	+	G↓, Δt↓	1,3
	нет	есть	нет	нет	+	+	-	-	+	-	-	G↓	1
	нет	нет	есть	есть	-	+	-	-	-	-	+	G↑. Δt↓	2,3
dT												.,	,
	есть	нет	нет	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	есть	-	+	-	+		-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	нет	есть	-	+	-	+		-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	нет	-	+	,	+		-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	есть	есть	-	+	_	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4

Останов счета при возникновении	Возможные комбинации НС и ТН, возникающие в системе учета				Порядок работы интеграторов прибора								I ся в х
	тн	G↓	G↑	Δί↓	Q, M, V	Траб	Тнар	Тош	T <sub>G</sub> ↓	T <sub>G</sub> ↑	T∆t↓	Индикация на ЖКИ ИВБ	Коды НС и ТН фиксирующиеся архиве данных
	нет	нет	нет	нет	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	нет	нет	есть	нет	+	+	+	-	-	-	-	G↑	2
	нет	есть	есть	нет	+	+	+	-	-	-	-	G↓, G↑	1,2
	нет	есть	есть	есть	+	+	+	-	-	-	-	$G\downarrow$ , $G\uparrow$ , $\Delta t\downarrow$	1,2,3
	нет	нет	нет	есть	+	+	+	-	-	-	-	Δt↓	3
	нет	есть	нет	есть	+	+	+	-	-	-	-	G↓, Δt↓	1,3
	нет	есть	нет	нет	+	+	+	-	-	-	-	G↓	1
Нет	нет	нет	есть	есть	+	+	+	-	-	-	-	G↑, ∆t↓	2,3
	есть	нет	нет	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	нет	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	есть	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	нет	нет	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	есть	-	+	-	+	-	-	-	Тех.неиспр.	4
	есть	есть	нет	нет	-	+	-	+		-	-	Тех.неиспр.	4

#### Примечания:

<sup>«+» -</sup> интегратор ведет счет с накоплением;

<sup>«-» –</sup> интегратор остановлен;

<sup>-</sup> при отключении питания интегратор Траб остановлен;

<sup>-</sup> при включении/отключении питания в архиве данных фиксируется код 4 в часе, когда питание отключили и в часе, когда питание включили.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.639.A № 65783

Срок действия до 14 апреля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчётчики ТЭСМА-106 модификации ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающая компания "ТЭМ" (ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 67254-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ РТ-МП-4112-449-2016

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентетва по техническому регулированию и метрологии от **14 апреля 2017 г.** № **777** 

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя Федерального агентства



Серия СИ

Nº 029006



www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47